



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 32
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

Предписание № 1 от 18.02.2022 года

должностного лица, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

На основании Решения № 1 от 25.01.2022 года руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной Ирины Владимировны в период с 09.02.2022 года по 18.02.2022 года должностными лицами Межрегионального управления № 32 ФМБА России начальником отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шклярской Ольгой Леонидовной, старшим специалистом первого разряда отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Кошевой Галиной Рудольфовной проведены плановые контрольно (надзорные) мероприятия в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 51 «Родничок»» Малышевского городского округа. ОГРН – 1026600628449, ИНН – 6603011532. Адрес: 624286, Свердловская обл., поселок городского типа Малышева, ул. Автомобилистов, дом 1 строение А.

При рассмотрении акта выездной проверки № 1 от 18.02.2022 года по соблюдению требований санитарного законодательства, были выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей.

- Стены помещения музыкального зала с дефектами, в т.ч. на откосах оконных проемов и подоконниках (локальные отслоения краски и пр. дефекты), т.е. не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 2.4.3648-20).

- Стены и потолки помещений раздевальной, игровой, спальни, санузла групповой ячейки № 2 с дефектами, в т.ч. на откосах оконных проемов и подоконниках (отслоения краски, осыпается побелка с потолка и пр. дефекты), т.е. имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

- Пол помещения игровой групповой ячейки № 2 с дефектами и повреждениями (надрывы линолеума в месте прилегания к стенам, стыки линолеума не пропаяны), т.е. имеет покрытие, не допускающее влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- В помещениях раздевальной, игровой, спальни групповой ячейки № 2 допущено использование ограждающих устройств отопительных приборов из древесно-стружечных

плит, что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СанПиН 2.4.3648-20.

- В спальне групповой ячейки № 2 используются кровати деревянные (в т.ч. из ЛДСП). Кровати из ЛДСП используются с многочисленными дефектами и повреждениями (сколы, трещины) что не соответствует требованиям п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20

- Помещение постоянного пребывания детей (игровая и спальня групповой ячейки № 2) для дезинфекции воздушной среды не оборудовано, что не соответствует требованиям п.3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20. Установленный в игровой настенный облучатель-рециркулятор Armed не исправен.

- Для временного хранения готовой пищевой продукции в групповой ячейке № 2 используется эмалированная посуда (кастрюли с крышками) с дефектами и механическими повреждениями (сколота эмаль на посуде), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- Стены и потолок помещения раздевальной, игровой, спальни групповой ячейки № 3 с дефектами, в т.ч. на откосах оконных проемов и подоконниках (отслоения краски, осыпается побелка с потолка и пр. дефекты), т.е. имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

- Пол помещения игровой групповой ячейки № 3 с дефектами и повреждениями (по всей поверхности пола разрывы и трещины плитки ПВХ), т.е. имеет покрытие, не допускающее влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- В помещениях раздевальной, спальни групповой ячейки № 3 допущено использование ограждающих устройств отопительных приборов из древесно-стружечных плит, что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СанПиН 2.4.3648-20.

- Помещения постоянного пребывания детей (игровая и спальня групповой ячейки № 3) для дезинфекции воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха не оборудованы (в игровой комнате настенный рециркулятор-облучатель не функционирует, в спальне — отсутствует), что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20.

- Для временного хранения готовой пищевой продукции в групповой ячейке №3 используется эмалированная посуда (кастрюли с крышками) с дефектами и механическими повреждениями (сколота эмаль на посуде), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- В раздевальной групповой ячейке №3 не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей (сушильный шкаф отсутствует), что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20.

- В умывальной зоне групповой ячейки №3 раковина для персонала не размещена (отсутствует), что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СанПиН 2.4.3648-20.

- Источники искусственного освещения помещения постирочной в исправном состоянии не содержатся (два светильника не функционируют), что не соответствует п. 2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20.

- Потолок в помещении гладильной с дефектами (осыпается краска), т.е. отделка потолка не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

- Потолок производственного помещения пищеблока с дефектами (локально отслоилась и осыпается краска), т.е. не является влагостойким и предусматривает отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Полы производственного помещения, коридоре, складских помещениях пищеблока с дефектами и повреждениями (многочисленные сколы и трещины метлахской керамической плитки), т.е. выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- На пищеблоке используется деформированная кухонная посуда с механическими повреждениями (местах деформации наблюдаются сколы), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20. Посуда для приготовления блюд выполнена не из

нержавеющей стали (фактически используются кастрюли из алюминия), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- На участке порционирования блюд бактерицидное оборудование не используется (отсутствует), что не соответствует требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Зона сырого цеха моечным оборудованием для обработки сырой курицы и яйца не обеспечена (в качестве раковины используют приспособленное оборудование, которое установлено в труднодоступном месте), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- В производственном помещении пищеблока покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

- Оборудование и инвентарь (производственные столы, стеллажи) зоны сырого цеха выполнены из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (в процессе эксплуатации образовались многочисленные следы ржавчины, которые периодически закрашиваются масляной краской), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20. Производственные столы в производственном помещении пищеблока, предназначенные для обработки пищевых продуктов, нецельнометаллические (алюминиевые), что **не соответствует** требованиям п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Хранение корнеплодов (картофель, лук, морковь) осуществляется в таре изготовителя (сетки) на напольных стеллажах коридора в составе помещений пищеблока. На пищеблоке дошкольной организации хранение овощей согласно условиям хранения, предусмотренным изготовителем, не осуществляется: согласно маркировочным ярлыкам морковь столовая хранится при температуре от 0 до +5 °С, лук репчатый - при температуре от 0 до +5 °С, картофель - при температуре от 0 до +10 °С - фактически по показаниям комнатного термометра в коридоре температура составляет +18 °С, что **не соответствует** требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" вместе с п. 17 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции".

- Собственная территория дошкольной организации не оборудована наружным электрическим освещением, что не соответствует требованиям п. 2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20.

- На собственной территории дошкольной организации площадка для временного хранения отходов, расположена в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что **не соответствует** требованиям п. 2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнер (мусоросборник) со сломанной крышкой, что **не соответствует** требованиям п. 2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании статьи 50 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Предписываю:

1 Привести в соответствии с гигиеническими требованиями стены помещения музыкального зала, откосы оконных проемов и подоконников.

Основание: п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 2.4.3648-20).

2. Привести в соответствии с гигиеническими требованиями стены и потолки помещений раздевальной, игровой, спальни, санузла групповой ячейки № 2, групповой ячейки № 3. Основание: п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

3. Привести в соответствии с гигиеническими требованиями пол помещения игровой групповой ячейки № 2, ячейки № 3. Основание: п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20.
4. В помещениях раздевальной, игровой, спальни групповой ячейки № 2, ячейки № 3 установить ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей. Основание п. 2.7.5. СанПиН 2.4.3648-20.
5. В спальне групповой ячейки № 2 установить мебель (кроватьки) поверхности которых должны иметь гладкое покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
Основание п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20.
6. Установить в помещения постоянного пребывания детей, а именно в игровую и спальню групповой ячейки № 2, ячейки № 3 устройствами для дезинфекции воздушной среды.
Основание п.3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20.
7. Использовать для временного хранения готовой пищевой продукции в групповой ячейке № 2, ячейки № 3 без дефектов и механических повреждений. Основание п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
8. Оборудовать в раздевалке групповой ячейки №3 шкафами для сушки верхней одежды и обуви детей. Основание п. 3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20.
9. Установить в умывальной зоне групповой ячейки №3 раковину для персонала. Основание п. 3.1.7. СанПиН 2.4.3648-20.
10. Источники искусственного освещения помещения постирочной содержать в исправном состоянии. Основание п. 2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20.
11. Привести в соответствии с гигиеническими требованиями поверхность потолка в помещении гладильной, производственного помещения пищеблока. Основание: п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
12. Привести в соответствии с гигиеническими требованиями поверхность полов производственного помещения, коридоре, складских помещениях пищеблока. Основание: п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. На пищеблоке заменить деформированную кухонную посуду. Основание: п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
14. На пищеблоке заменить кастрюли из алюминия на кастрюли из нержавеющей стали. Основание: п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
15. На участке порционирования блюд пищеблока установить бактерицидное оборудование. Основание: п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- 16 В зоне сырого цеха установить моечное оборудование для обработки сырой курицы и яйца, к оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ. Основание: п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
17. оборудовать в производственном помещении пищеблока стол для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород. Основание: п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
18. Принять меры по замене оборудования на пищеблоке. Основание: п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20
- 19 Заменить на пищеблоке инвентарь (производственные столы, стеллажи, имеющие дефекты, не цельнометаллические (алюминиевые). Основание: п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
20. Обеспечить условия хранения корнеплодов (картофель, лук, морковь) согласно условиям

хранения, предусмотренным изготовителем. Основание п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" вместе с п. 17 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции".

21. Принять меры по обеспечению территории дошкольной организации наружным электрическим освещением. Основание: п. 2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20.

22. Оборудовать на территории дошкольной организации площадку для временного хранения отходов, в Соответствии с гигиеническими требованиями п. 2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20.

23. Заменить сломанные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Основание п. 2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: 20 августа 2023 года

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: юридическое лицо Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 51 «Родничок»» Малышевского городского округа.

Предписание составлено:

Начальником отдела надзора

Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шкляровой О.Л.

Предписание составлено на 6 листах в 2 экз.

Один экземпляр предписания № 1 от 18.02.2022 года вручен: « 18 » февраля 2022 года.

Предписание получил: Зубов Александр Александрович (М. В. Демин)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307135

Владелец Осина Марина Васильевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023